


Ámbitos de ordenación directa específicos en suelo urbanizable: SUSO/R-10 Finca Clavijo

ANEXO I. INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS PREEXISTENTES EN EL TERRITORIO.

Firmado digitalmente por DE BENITO
BASANTA MARIA DE LOS ANGELES -
DNI 33233568V
Motivo: Acuerdo Plenario 30/01/2017 ORD
Ubicación: Santa María de Guía

***Revisión del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía. Adaptación de
las Directrices de Ordenación General y del Turismo***

1. CONJUNTO DE ESTANQUES



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agricultura

ANTIGUEDAD: siglo XX

SUPERFICIE: 815 m², 210 m², 30 m²

USO ACTUAL: Abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: ninguno

ESTADO: bueno

VALOR CIENTÍFICO: bajo

PROPIEDAD: privada

OBSERVACIONES:


Los estanques servían para el riego de una finca que quedó dividida en dos subparcelas por el trazado de la GC-2



DESCRIPCIÓN:

Conjunto de tres estanques, uno circular y otros dos rectangulares que se encuentran junto a la incorporación a la GC-295 desde la GC-2 y junto al nuevo Mercado Agrícola de Cuatro Caminos

2. MURO DE CERRAMIENTO DE CARRETERA



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Carreteras

ANTIGUEDAD: 1999

LONGITUD: 300 metros

USO ACTUAL: originario. Límite de dominio público

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: ninguna

ESTADO: bueno

VALOR CIENTÍFICO: bajo

PROPIEDAD: público

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Muro construido por la Consejería de Obras Públicas para delimitar el dominio público de la GC-2. Base, cerramiento ciego, culminado con celosía de color rojizo separada por pilastras.

3. MURO PERÍMETRAL DE FINCA



DATOS GENERALES



ACTIVIDAD: Agrícola
ANTIGUEDAD: finales XIX, principios XX
LONGITUD: 84 metros
USO ACTUAL: abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: ninguna
ESTADO: regular
VALOR CIENTÍFICO: bajo
PROPIEDAD: privada

OBSERVACIONES:

La base está construida con piedra irregular mientras que los dos tercios restantes del muro están hechos con piedra regular. Todo el muro está hecho con canto de Gáldar.



DESCRIPCIÓN:

Antiguo muro perimetral de finca que ha quedado fragmentado por el trazado de la GC-2

4. MURO PERIMETRAL DE FINCA



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola
ANTIGUEDAD: 1999
LONGITUD: 105 metros
USO ACTUAL: separación de fincas

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: ninguna
ESTADO: bueno
VALOR CIENTÍFICO: ninguno
PROPIEDAD: privada

OBSERVACIONES:


Muro que se construye tras la construcción de la GC-2 para la separación de dos fincas.



DESCRIPCIÓN:

Muro de bloque visto con celosía en su tramo superior

5. MURO PERIMETRAL DE FINCA



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: agrícola

ANTIGUEDAD: siglo XX

LONGITUD: 420 metros

USO ACTUAL: abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: ninguna

ESTADO: bueno

VALOR CIENTÍFICO: bajo

PROPIEDAD: privada

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Muro ciego de canto de Gáldar realizado para separación y delimitación de fincas

6. MURO PERIMETRAL DE FINCA



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: agrícola

ANTIGÜEDAD: siglo XIX

LONGITUD: 867 metros

USO ACTUAL: abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: Desmoronamiento de sectores por abandono

ESTADO: regular

VALOR CIENTÍFICO: medio

PROPIEDAD: privada


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Muros ciegos perimetrales de finca hechos de canto de Gáldar y argamasa.

7. MURO PERIMETRAL DE FINCAS



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola

ANTIGÜEDAD: siglo XX

LONGITUD: 215 metros

USO ACTUAL: abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: caída de piedra

ESTADO: regular

VALOR CIENTÍFICO: medio

PROPIEDAD: privado

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Muro ciego que delimita finca privada cuya base es el frente de un bancal.

8. ESCALERAS DE ACCESO A BANCADA



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola
ANTIGUEDAD: principios del siglo XX
SUPERFICIE: 8 m²
USO ACTUAL: Abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: ninguna
ESTADO: bueno
VALOR CIENTÍFICO: bajo
PROPIEDAD: privada


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Escaleras para acceder de una plataforma de cultivo a otra hechas de canto de Gáldar y argamasa.

9. RUINAS



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola- residencial

ANTIGUEDAD: siglo XX

SUPERFICIE: 975 m2

USO ACTUAL: abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN


ALTERACIONES: Destrucción

ESTADO: malo

VALOR CIENTÍFICO: ninguno

PROPIEDAD: privada

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Antiguos almacenes y viviendas derruidos para evitar la ocupación ilegal de los mismos.

10. RUINAS



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola- residencial

ANTIGUEDAD: siglo XX

SUPERFICIE: 725 m2

USO ACTUAL: abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: Destrucción

ESTADO: malo

VALOR CIENTÍFICO: ninguno

PROPIEDAD: privada


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Antiguos almacenes y viviendas derruidos para evitar la ocupación ilegal de los mismos.

11. INVERNADERO



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola
ANTIGUEDAD: finales siglo XX
SUPERFICIE: 23. 830 M2:
USO ACTUAL: Cultivos

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: ninguna
ESTADO: bueno
VALOR CIENTÍFICO: ninguno
PROPIEDAD: privada


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Invernaderos para el cultivo de plataneras

12. MURO PERIMETRAL DE FINCA



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: agrícola
ANTIGUEDAD: siglo XX
LONGITUD: 50 metros
USO ACTUAL: Originario

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: ninguno
ESTADO: bueno
VALOR CIENTÍFICO: ninguno
PROPIEDAD: privado


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Muro perimetral de finca hecho con bloques de homigón y pintado de blanco que limita con la calle San Sebastián.

13. MURO DE BANCAL



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola

ANTIGUEDAD: Siglo XIX- Principios de XX

LONGITUD: 252 metros

USO ACTUAL: Originario

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: Ninguno

ESTADO: bueno

VALOR CIENTÍFICO: bajo

PROPIEDAD: privada

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Muro de piedra seca realizado para contención de antiguos bancales cultivados.

14. CASAS DE LABOR



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola
ANTIGUEDAD: Siglo XIX
SUPERFICIE: 220 m2
USO ACTUAL: Abandono - uso originario

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: Ninguno
ESTADO: Bueno
VALOR CIENTÍFICO: bajo
PROPIEDAD: Privada

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Conjunto de pequeñas dependencias agrícolas empleadas como almacén, cuartos de aperos y servicios anejos.

15. ARAUCARIA



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Jardinería

ANTIGUEDAD: Finales siglo XIX

SUPERFICIE: 150 m²

USO ACTUAL: Originario

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: Quema yema superior por luces de Navidad y ramas secas por falta de riego


ESTADO: regular

VALOR CIENTÍFICO: Alto

PROPIEDAD: privada

OBSERVACIONES:

Último ejemplar de las araucarias históricas que se plantaron en la ciudad a finales del siglo XIX



DESCRIPCIÓN:

Ejemplar solitario de araucaria que crece en medio de una explotación ganadera de vacuno

16. ESTANQUE



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola
ANTIGUEDAD: siglo XX
SUPERFICIE: 225 m²
USO ACTUAL: Abandono reciente

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: Ninguna
ESTADO: Bueno
VALOR CIENTÍFICO: bajo
PROPIEDAD: privada


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Pequeño estanque realizado de piedra seca recientemente abandonado

17. VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Residencial

ANTIGUEDAD: Segunda mitad siglo XX

SUPERFICIE: 700 m2

USO ACTUAL: Abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: Destrucción y saqueos

ESTADO: regular

VALOR CIENTÍFICO: ninguno

PROPIEDAD: privada


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Vivienda, jardín y aparcamientos

18. RIEGOS



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola
ANTIGUEDAD: finales XIX principios XX
LONGITUD: 1142 metros
USO ACTUAL: abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: ninguno
ESTADO: bueno
VALOR CIENTÍFICO: bajo
PROPIEDAD: privado

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Antiguos estructuras de piedra y argamasa para el riego a manta de las plataneras.

19. TORRES y TENDIDO MEDIA TENSIÓN



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Industrial

ANTIGÜEDAD: Segunda mitad siglo XX

LONGITUD: 404 metros

USO ACTUAL: Originario

ESTADO DE CONSERVACIÓN


ALTERACIONES: Ninguna

ESTADO: Bueno

VALOR CIENTÍFICO: Ninguno

PROPIEDAD: privada

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Conjunto de torres y tendidos eléctricos de media tensión

20. NUEVO MERCADO AGRÍCOLA



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola- Comercial

ANTIGUEDAD: En construcción

SUPERFICIE: 6.000 M2

USO ACTUAL: Obra en construcción

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES:

ESTADO:

VALOR CIENTÍFICO: Alto

PROPIEDAD: Público


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Futuro mercado agrícola y comarcal de Cuatro Caminos

21. VIEJO ALMACÉN DE LOS ROQUE



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola
ANTIGUEDAD: Finales siglo XIX principios del XX
SUPERFICIE: 100 m²
USO ACTUAL: Abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: Saqueos y abandono
ESTADO: malo
VALOR CIENTÍFICO: Medio
PROPIEDAD: Privada


OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Antiguo almacén agrícola de la finca de los Roque

22. CAMINO REAL



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Comunicación- transporte

ANTIGUEDAD: Siglo XVI

LONGITUD: 195 metros

USO ACTUAL: Abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: Obras municipales

ESTADO: malo

VALOR CIENTÍFICO- PATRIMONIAL: Alto

PROPIEDAD: Público

OBSERVACIONES:


En el subsuelo del camino hay redes de saneamiento, abasto públicas y privadas.



DESCRIPCIÓN:

Antiguo camino real que unía Gáldar con Las Palmas

23. SERVENTÍAS



DATOS GENERALES

ACTIVIDAD: Agrícola

ANTIGUEDAD: Siglo XX

LONGITUD: 425 metros

USO ACTUAL: Abandono

ESTADO DE CONSERVACIÓN

ALTERACIONES: suciedad

ESTADO: regular

VALOR CIENTÍFICO- PATRIMONIAL: nulo

PROPIEDAD: Privada

OBSERVACIONES:



DESCRIPCIÓN:

Caminos privados de acceso a las fincas desde las vías municipales.